

Dr.-Ing. Thorsten Stengel · Schlesierstr. 52 · 81669 München

Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach  
z.Hd. des Vorsitzenden Thomas Kauer  
Bezirksausschussgeschäftsstelle Ost  
Friedenstr. 40  
81660 München

Dr.-Ing. Thorsten Stengel  
Sprecher der Fraktion DaCG/ÖDP im BA 16

0160 902 117 54

thorsten.stengel@oedp-muenchen.de  
www.oedp-muenchen.de

03.02.2016

### **Sanierung und Modernisierung des Jugend-Unterstands an der Ständlerstraße/Görzerstraße nahe Auffahrt zur A8**

Der Bezirksausschuss 16 wird gebeten, folgenden Antrag zu beschließen:

Die LHM wird aufgefordert, die Schäden am Jugend-Unterstand an der Ständlerstraße/Görzerstraße (nahe der Auffahrt zur A8) zu sanieren, dabei die gesamte Anlage zu modernisieren und auch eine Beleuchtung zu installieren.

#### **Begründung**

Der o.g. Unterstand ist in einem desolaten Zustand, nicht nur, dass die Sitzgelegenheit marode ist, das Holz der Dachkonstruktion ist größtenteils morsch und teilweise bereits heruntergebrochen, siehe Fotos.



Abgesehen vom geradezu beschämenden Erscheinungsbild ist der Unterstand im jetzigen Zustand völlig unbrauchbar, in absehbarer Zeit ist darüber hinaus vermutlich mit Gefahr für Leib und Leben aufgrund herabfallender Dachteile zu rechnen.

Der am Rand des Sandplatzes vorhandene Basketballkorb (siehe Foto) steigert die Attraktivität der gesamten Anlage nur in geringem Umfang; Basketball wird üblicherweise auf einem Spielfeld mit harten Belag gespielt und nicht auf einem Sandplatz oder einer Wiese. Es wird daher angeregt, die Fläche um den Unterstand neu zu gliedern und z.B. wie am Adenauerring ein Feld für Basketballspieler (Streetball) zur Verfügung zu stellen.



Um die Attraktivität der Anlage weiter zu erhöhen, sollen außerdem die Ausstattungselemente erneuert/ausgetauscht und ergänzt werden.

Gerade im Herbst und Frühjahr, wenn es die Witterung gerade noch/schon zulässt, Zeit im Freien zu verbringen, ist die Attraktivität des o.g. Jugend-Unterstands besonders gering, da er völlig unbeleuchtet ist. Eine Beleuchtung und damit längere Nutzung des o.g. Jugend-Unterstands bringt keinerlei Störung von Anwohnern mit sich, da die Wohnbebauung in ausreichender Entfernung liegt. Aus diesem Grund soll bei der Sanierung/Modernisierung auch eine Beleuchtung installiert werden.

Dr.-Ing. Thorsten Stengel  
Sprecher der Fraktion DaCG/ÖDP

Edyta Kolodziej  
Mitglied in der Fraktion DaCG/ÖDP